


Annexe : Plan de situation, vue aérienne et photographies extraites du rapport d'expertise



AR Prefecture

082-218200178-20240603-DEL2024_31-DE
Reçu le 06/06/2024



Importante dégradation de la couverture entraînant des infiltrations importantes sur les maçonneries façades rue et mitoyenne

Volets fenêtre rue arrachés le clos n'étant pas assuré correctement.

Piquage des enduits réalisés après 2016 et début de réfection grossière des enduits en soubassement



Importante dégradation de la couverture

Infiltrations toiture déjà existantes en 2016, mais forte dégradation du bâtiment depuis 2016



Photographies Google datées de 2016.